

HK.9027.10.1.2024

Działdowo, dnia 04.01.2024 r.

Halo Travel Sp. z o. o.

ul. Lipowa 51A  
13-230 Lidzbark

**Roczna ocena jakości wody na pływalni (od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.)  
Zewnętrzny Basen Rekreacyjny przy Ośrodku Wypoczynkowym „HALO MAZURY”  
(czynny w sezonie letnim: lipiec, sierpień)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana do basenu pochodzi z wodociągu publicznego Lidzbark i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
2. Zewnętrzny basen wyposażony jest w jedną nieckę basenową.
3. Ocena parametrów jakości wody w basenie dokonywana była przez zarządzającego basenem w wyniku:
  - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
  - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego, temperatury wody.
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
  - 1) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Działdowie oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na basenie,
  - 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
    - zakres badań wykonanych w laboratorium obejmował: pH, mętność, azotany, utlenialność, chloroform, ΣTHM, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp. w 100 ml
    - pomiary potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego,
  - 3) z zastosowaniem metody referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
  - 4) w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium Badawcze ANCHEM, ul. Korczaka 2, 87-300 Brodnica.
  - 5) badania jakości wody na pływalni (basen odkryty) przeprowadzane w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były przez akredytowane laboratorium Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych w Iławie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza w Olsztynie.

5. Zarządzający basenem przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Działdowie wyniki badań.

Z zewnętrznego Basenu Rekreacyjnego przy Ośrodku Wypoczynkowym „HALO MAZURY” w Lidzbarku, ul. Lipowa 51A, 13-230 Lidzbark (czynny w sezonie letnim: lipiec, sierpień), pobrano do badań mikrobiologicznych 4 próbki wody, w tym 2 próbki w kierunku bakterii z rodzaju Legionella sp. oraz 2 próbki wody w celu oceny jakości wody pod względem fizykochemicznym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że właściciel Ośrodka „HALO MAZURY” w Lidzbarku, ul. Lipowa 51A, 13-230 Lidzbark prowadził ocenę jakości wody na pływalni (basen odkryty) zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni (basenu odkrytego).

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni (basen odkryty), w tym doprowadzona na pływalnię (basen odkryty) spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni (basen odkryty), w tym doprowadzona na pływalnię (basen odkryty) spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie  
*mgr Grażyna Mówińska*  
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Warmińsko-Mazurski  
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. a/a